

Nr zlecenia: 166/19/10/2026/IMPULS

z dnia: 2026/10/19

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W B A 6 1 E E 0 8 0 5 0 1 4 3 2 3
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	RZ647GA
Model pojazdu:	X1 2.0 MR`23 E6d U11	Nr Info-Ekspert:	003-06375
Wersja:	xDrive23i M Sport Step	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza		30502 km	
Data pierwszej rejestracji		2024/10/24	
Data ważności badania technicznego		2027/10/24	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2220 kg	
Jednostka napędowa		z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)	
Pojemność / Moc silnika		1998 ccm / 150kW (204KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
- 3 Audio System
- 4 Czujnik deszczu
- 5 Czujnik poziomu i klasy oleju
- 6 Czujnik zderzenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 33 Poduszka powietrzna centralna przednia
- 34 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 35 Połączenie alarmowe Emergency call
- 36 Reflektory LED
- 37 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
- 38 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic

7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	39	dwusprzęgłowa Sygnał dźwiękowy dwutonowy
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	40	System Active Guard
9	Dywaniki welurowe	41	System Auto Start/Stop
10	Funkcja Follow-Me-Home	42	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
11	Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu	43	System hamowania awaryjnego
12	Głośniki 6 szt.	44	System informowania o ograniczeniach prędkości
13	Gniazdo 12V w bagażniku	45	System kontroli uwagi kierowcy
14	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	46	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny	47	System Performance Control
16	Immobilizer	48	System stabilizacji przyczepy
17	Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi	49	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	50	Szyby elektrycznie regulowane
19	Kolumna kierownicy regulowana	51	Światła stop dynamiczne
20	Komputer pokładowy	52	Tempomat z funkcją hamowania
21	Kurtyny powietrzne boczne	53	Tuner radiowy cyfrowy DAB
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
23	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	55	Usługi TeleServices
24	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
25	Obramowania szyb czarne matowe	57	Wybór trybów jazdy
26	Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia	58	Zamek centralny
27	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	59	Zbiornik paliwa powiększony
28	Osobista karta eSIM	60	Zestaw naprawczy opon
29	Oświetlenie Ambiente	61	Zintegrowana instrukcja obsługi
30	Oświetlenie powitalne	62	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
31	Oznaczenie modelu	63	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
32	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - Sterowanie głosowe
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Obsługa dotykowa
 - Łączność 4G LTE
 - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
 - BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet M Sport
 - Fotele przednie sportowe
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Łopatkę przy kierownicy do zmiany biegów
 - Zawieszenie Adaptacyjne M

- Napis "M" na bokach
 - Kluczyk z oznaczeniem "M"
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
 - Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
 - Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
 - Specyficzna zawartość dodatkowa w pakiecie M Sport
 - Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
 - Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
 - Krata wlotu powietrza w stylistyce M satynowe aluminium
 - Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
 - Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio system Hi-Fi Harman Kardon (dopłata)
- Audio System Harman Kardon
 - Głośniki 12 szt.
 - Wzmacniacz
- 2 +Fotel kierowcy aktywny
- 3 +Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, pamięć położenia
- 4 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie sportowe M (dopłata)
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Lakier metalizowany "M Portimao Blue" (dopłata)
- 8 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 9 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
- Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
 - Asystent zatrzymania awaryjnego
 - System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji
 - Asystent zapobiegania kolizji z tyłu
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu aktywny
 - Asystent zapobiegania kolizji z boku aktywny
- 10 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double-spoke style 871 M" dwubarwne (dopłata)
- 11 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA 6 MO BMW FP ENLIT	5,2
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA 6 MO BMW FP ENLIT	5,2
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA 6 MO BMW FP ENLIT	5,5
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA 6 MO BMW FP ENLIT	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowana		
4	Łotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150 µm	
2	Łotnik przedni	L	100-150 µm	
3	Drzwi przednie	L	100-150 µm	
4	Drzwi tylne	L	100-150 µm	
5	Łotnik tylny	L	100-150 µm	
6	Łotnik przedni	P	100-150 µm	
7	Drzwi przednie	P	100-150 µm	
8	Drzwi tylne	P	100-150 µm	

9	Łotnik tylny	P	100-150 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowana		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- niskie ciśnienie w ogumieniu,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Książka serwisowa | TAK Odczytane z komputera pokładowego: ostatni serwis dnia 29.05.2026 przy przebiegu 24 755 km. |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano tymczasowy dowód rejestracyjny. |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

7 Apteczka

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu