Nr zlecenia: 146/20/11/2026/IMPULS z dnia: 2026/11/20

Zleceniodawca:
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:
inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**W F 0 V X X T A 3 V R E 4 3 4 8 5**
Marka:	**FORD**	Nr rejestracyjny:	**GD7R046**
Model pojazdu:	**FT Custom 320 2.0 TDCi MR`23 E6.2 3.3t**	Nr Info-Ekspert:	**011-12891**
Wersja:	**L2 Trend**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	11220 km
Data pierwszej rejestracji	2024/11/12
Data ważności badania technicznego	2027/11/12
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Dop. masa całk.	3200 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3500 mm
Oznaczenie silnika	EcoBlue
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania	27	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Czujniki parkowania - tył	28	System ratunkowy E-Call
3	Czujniki parkowania przód	29	System rozpoznawania znaków drogowych
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	30	System Wrong Way Alert
5	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180	31	System zapobiegający kolizjom (kamera) z

	stopni		asystentem skrętu w lewo
6	Fartuchy p/błotne przednie	32	Szyba przednia ogrzewana „Quickclear”
7	Fartuchy p/błotne tylne	33	Szyba tylna ogrzewana
8	Fotele tylne – drugi rząd - trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane	34	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Fotele tylne – trzeci rząd - trzy siedzenia szerokie (2+1),składane i wyjmowane	35	Szyby stałe - w II rzędzie
10	Gałka dźwigni zmiany biegów – profilowana	36	Szyby stałe - w III rzędzie
11	Gniazdo ładowania USB z tyłu	37	Szyby w III rzędzie stałe
12	Kamera cofania	38	Światła do jazdy dziennej
13	Kierownica poliuretanowa	39	Tarcze kół stalowe 16"
14	Klimatyzacja automatyczna	40	Tempomat
15	Kolumna kierownicy regulowana	41	Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
16	Kołpaki kół	42	Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej
17	Konsola podsufitowa	43	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
18	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	44	Wyłożenie ścian bocznych i drzwi przedziału ładunkowego panelami zabezpieczającymi do 1/2 wysokości
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	45	Wyświetlacz wielofunkcyjny dotykowy, kolorowy 13"
20	Lusterko wewnętrzne	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Nagrzewnica elektryczna PTC (wysokonapięciowa)	47	Zbiornik paliwa 55l
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	48	Zbiornik paliwa 70l
23	Poduszka powietrzna pasażera	49	Zderzak przedni – górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
24	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Zderzak tylny częściowo w kolorze nadwozia
25	Przycisk rozrusznika Ford Power	51	Zestaw naprawczy opon
26	Reflektory automatyczne z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją zapobiegającą oślepianiu		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Ogranicznik prędkości inteligentny - Intelligent Speed Assist
	Tempomat aktywny
	System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
3	Pakiet siedzeń 11A
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Fotel pasażera podwójny
	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
	Przegroda przestrzeni ładunkowej z uchylną klapą
	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
	Tapicerka materiałowa ciemna Plus
4	System multimedialny 13” Ford SYNC4 , DAB+
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Głośniki 6 szt.
	Podłoga drewniana części bagażowej
	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
	Wyświetlacz wielofunkcyjny dotykowy, kolorowy 13"
	System multimedialny SYNC 4
	Szusflady umieszczone pod podłogą, otwierane od strony tylnych drzwi 2 szt.
5	System ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu
	Szyba przednia ogrzewana
	Wyświetlacz wielofunkcyjny
	Światła mijania włączane automatycznie
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat
	Kierownica pokryta skórą
	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
	Światła drogowe automatycznie włączane
	System monitorowania koncentracji kierowcy
6	Systemy wspomagające trakcję i hamowanie
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
System kontroli trakcji ESC
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC

7 Szyby w II rzędzie stałe
Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone
Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała

8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne (dopłata)
2	Hak holowniczy
3	Kierownica podgrzewana pokryta skórą Sensico
4	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
5	Klimatyzacja podwójna
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe 16"
7	Lakier metalizowany Magnetic Grey
8	Pakiet siedzeń 7 (dopłata)
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
	Kurtyny powietrzne boczne
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
	Poduszki powietrzne boczne
	Podłokietnik fotela pasażera
	Fotel pasażera pojedynczy
	Podłokietnik fotela kierowcy
	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna
	Fotel pasażera regulowany manualnie w 2 kierunkach
	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
	Tapicerka materiałowa ciemna Plus
9	Reflektory Full LED statyczne ze światłami do jazdy dziennej
10	Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/65	R16C	109/107T	EFFICIENTGRIP CARGO 2	6,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/65	R16C	109/107T	EFFICIENTGRIP CARGO 2	6,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/65	R16C	109/107T	EFFICIENTGRIP CARGO 2	7,2
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/65	R16C	109/107T	EFFICIENTGRIP CARGO 2	7,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Liczba miejsc siedzących: 8. Brak możliwości zmiany w programie IE.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130 µm	
2	Błotnik przedni	L	80-180 µm	
3	Drzwi przednie	L	80-130 µm	
4	Poszycie boku	L	80-130 µm	
5	Błotnik tylny	L	80-130 µm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		80-130 µm	
7	Błotnik przedni	P	150-360 µm	
8	Drzwi przednie	P	80-130 µm	
9	Drzwi tylne	P	80-130 µm	
10	Błotnik tylny	P	80-130 µm	

11	Drzwi tyłu nadwozia		80-130 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Fotel trzeciego rzędu		Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego	Poziom płynu poniżej minimum		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie,na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- wymień olej silnikowy niedługo,
- niski stan naładowania akumulatora,
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu